

Il restauro

Il restauro è stato eseguito nel più totale rispetto del manufatto storico. Il nostro intervento non ha prodotto nessuna azione che potesse risultare irreversibile, anzi sono state rimosse alcune parti aggiunte nell'ultimo periodo di attività, in quanto non sono state ritenute necessarie per il suo corretto funzionamento e soprattutto non rispettavano la foggia originale. Allo stesso modo sono state sostituite tutte le viti moderne, anch'esse messe in opera negli anni '40-'80 del secolo scorso, con viti costruite ex novo ma simili a quelle originali

Qui di seguono sono riportati i pezzi smontati e catalogati per consentire un preciso lavoro di montaggio dopo il loro restauro.



























